

Commune : Le Tampon

Lieu-dit : Les Quatre Cents, RD 400, Rue des Flamboyants, Bras d'Antoine

Nature de l'événement : Ouvrage de franchissement de cours d'eau endommagé

Date du constat : 1^{er} Février 2013

Observation

▲ 28

Localisation de l'événement (© IGN)



Coordonnées géographiques (RGR92):
x : 344 128 m ; y : 7 646 799 m ; z : 450 m au point ●

Ampleur des dégâts

Largueur : ~ 4 m
Longueur : ~ 10 m
Profondeur : ~ 0,2 m

Intensité : 3/5

Ampleur phénomène

Laisses de crue : oui
Largeur écoulement : 30 m
Couple H/V: fort

Intensité : 4/5

Photographies



1 : Destruction du radier et laisses de crue



2 : Destruction du radier et laisses de crue

Description des désordres

Nature des dégâts / Observations

Enrobé très endommagé au droit du radier : décollé en surface suite aux crues du Bras d'Antoine.
Pas de diffuence constatée.
Route coupée, difficilement franchissable du fait des dégâts.
Laisses de crues en rives droite et gauche (largeur de la zone d'écoulement d'environ 30 m)

Causes

En position frontale par rapport à l'axe d'écoulement.
Malgré la nature submersible du radier, la vitesse d'écoulement et le transport solide ont favorisé ce type de dégâts.